

Mecmesin

testing to perfection

Orbis

closure torque tester

Istruzioni per l'uso



Istruzioni per l'uso

Torsiometro Orbis

Assemblare lo strumento	3
Alimentazione dello strumento	4
Utilizzo dello strumento	5
Funzioni speciali	10
Configurazioni comandi RS232	13
Dimensioni	16
Specifiche tecniche	18

Torsiometro Orbis

Introduzione

Grazie per aver scelto il nuovo sistema di controllo prove torsione su tappi Mecmesin Orbis. Un utilizzo corretto ed i controlli di ricalibrazione previsti ad intervalli regolari, consentiranno anni di utilizzo con assoluta ripetibilità e precisione nelle misurazioni.

Grazie all'uso di circuiti integrati tecnologicamente avanzati, è stato possibile produrre uno strumento portatile di facile utilizzo, che permette misurazioni di coppie di torsione estremamente affidabili.

Prima dell'uso

Una volta ricevuto lo strumento, controllare che non vi siano danni visibili all'imballo o allo strumento stesso. Se così fosse contattate immediatamente il vostro Rivenditore.

Operazioni

Le funzioni principali (picco, azzeramento, commutazione delle unità di misura, trasmissione dati) vengono gestite premendo i singoli tasti dedicati sul pannello frontale.

Per abilitare le funzioni speciali meno utilizzate, l'operatore dovrà premere e mantenere premuti determinati tasti durante l'accensione dello strumento.


Assemblare lo strumento

Lo strumento viene fornito con la piastra di fissaggio non montata in modo da evitare danni alla cella a torsione durante il trasporto.

Istruzioni per il montaggio della piastra di fissaggio

1. Orbis con cella a torsione visibile
2. Allineare la piastra dello strumento in modo che la maniglia sia rivolta a sinistra
3. Avvitare le viti
4. Per utilizzare l'Orbis con la maniglia posizionata nella parte frontale, ripetere le operazioni da 1 a 3 allineando la piastra in maniera diversa.

Svitare la maniglia in modo che i cilindri di fissaggio si muovano verso l'esterno della piastra. Allineare la piastra allo strumento in modo che la maniglia sia rivolta a sinistra. Utilizzare la chiave a brugola fornita per fissare la piastra allo strumento mediante le quattro viti in dotazione.



Alimentazione dello strumento

Ricarica delle batterie

L'Orbis è dotato internamente di un set di batterie ricaricabili che vengono fornite completamente cariche per consentire un immediato utilizzo dello strumento.

Per ricaricare le batterie rimuovere il cappuccio di protezione in gomma sul fianco destro dello strumento, collegare il carica-batterie allo spinotto di alimentazione e lasciare lo strumento sotto carica per 14-16 ore.

Utilizzo con l'alimentatore

L'Orbis può essere alimentato direttamente dall'alimentatore carica-batterie.

Basta collegare lo strumento alla corrente di rete come sopra indicato.

Usare solamente l'alimentatore carica-batterie in dotazione.

Utilizzo dello strumento

Montaggio accessori

L'Orbis viene fornito con 4 cilindri gommati che permettono il sicuro fissaggio della bottiglia sulla piastra durante il test.

Avvitare i cilindri alla piastra e utilizzare la maniglia per allargare o stringere la morsa.


Assicurarsi che i cilindri di fissaggio siano correttamente avvitati e che il campione da testare sia fissato saldamente alla piastra per evitare slittamenti durante il test.


Accensione

Come si può notare in Fig. 1 sul pannello di comando sono presenti 6 tasti:

Fig.1



Per accendere lo strumento premere il tasto rosso . All'accensione lo strumento eseguirà un rapido Self Test iniziale durante il quale verrà visualizzata la capacità della cella in N.m (Newton metri).



Dopo il Self Test iniziale lo strumento si azzerava automaticamente e al termine il display indicherà zero.

Se viene applicata una torsione, il display visualizzerà il valore della coppia applicata.


Torsioni in senso orario e antiorario

Un serio sovraccarico potrebbe causare la permanenza della barra grafica sul display anche se nessuna torsione viene applicata. Questo sta ad indicare che la cella a torsione è danneggiata e in tal caso occorre contattare subito il Rivenditore per la riparazione.

* **Non sovraccaricare** la cella a torsione: ciò potrebbe causare danni irreparabili.

Al raggiungimento di un sovraccarico del 20% della capacità totale (carico applicato 7,2 Nm), lo strumento emetterà un allarme sonoro fino a che non cesserà il sovraccarico applicato e apparirà **per 30 secondi** sul display il simbolo OL (Overload).

Al raggiungimento di un sovraccarico del 50% della capacità totale (carico applicato 9 Nm), lo strumento emetterà un allarme sonoro fino a che non cesserà il sovraccarico applicato e apparirà **permanentemente** sul display il simbolo OL (Overload). Contattate il Vostro Rivenditore per la riparazione.

Per spegnere lo strumento premere il tasto rosso .

Le torsioni applicate in senso orario vengono indicate sul display dell'Orbis con il simbolo mostrato in Fig. 2.

Fig. 2



Le torsioni applicate in senso antiorario vengono indicate sul display dell'Orbis con il simbolo mostrato in Fig. 3c. Una piccola barra grafica posta in basso sul display indica all'operatore quanto carico è stato applicato alla cella. Quando il carico applicato supera l'80% del carico massimo consentito, la barra cambia aspetto. Questo consentirà all'operatore di prevenire che vengano applicati carichi eccessivi.

Quando viene applicata una torsione in senso orario, la barra ha dapprima un riempimento uniforme e successivamente a righe.

Quando viene applicata una torsione in senso antiorario, la barra ha dapprima un riempimento a righe e successivamente uniforme (vedere fig. 3b e 3c).

Azzeramento dello strumento

Durante l'utilizzo dello strumento è spesso necessario azzerare il display. Premere il tasto **ZERO**.

Cambiare unità di misura

E' possibile impostare le seguenti unità di misura: N.m, N.cm, mN.m, gf.cm, kgf.cm, kgf.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in.

Per cambiare l'unità di misura basta premere il tasto **UNITS** sul pannello di comando. Il display visualizzerà la nuova unità di misura e la conversione della misura sarà effettuata automaticamente. Continuando a premere lo stesso tasto lo strumento visualizzerà le successive unità di misura disponibili fino a tornare a quella iniziale.

Visualizzare i picchi di forza

Lo strumento è in grado di visualizzare e memorizzare il picco massimo di torsione applicata sia in senso orario che antiorario.

Modalità Max

Premere il tasto **MAX**. Il display visualizza il simbolo **MAX** e mostra contemporaneamente il picco massimo in senso orario e antiorario oltre alla normale visualizzazione della torsione che si sta applicando.(vedere fig. 3a).

Doppio picco massimo

Fig. 3a



Picco massimo in senso orario

Premendo nuovamente il tasto **MAX** il display visualizza il solo picco massimo in senso orario identificato dal simbolo corrispondente.


Fig. 3b



Picco massimo in senso antiorario

Premendo nuovamente il tasto **MAX** il display visualizza il picco massimo in senso antiorario identificato dal simbolo corrispondente.

Fig. 3c



Modalità normale

Premendo nuovamente il tasto **MAX**, il simbolo **MAX** scompare dal display. Il display indica ora la normale visualizzazione della torsione che si sta applicando in tempo reale.

Per cancellare i valori di picco memorizzati e predisporre per una nuova lettura è sufficiente premere il tasto **RESET**.

Uscita dati

L'Orbis utilizza una velocità di 9600 bps, 8 bit, 1 bit start, 1 bit stop e nessuna parità.

E' disponibile una gamma completa di cavi per il collegamento dello strumento a periferiche esterne. Contattare il Rivenditore per ulteriori informazioni.

L'Orbis ha un'uscita dati RS232, Mitutoyo e analogica. E' possibile trasmettere la misura visualizzata sul display (ad esempio a una stampante o ad un PC) premendo il tasto **TXD**.


La misura visualizzata può essere richiesta individualmente da PC attraverso l'interfaccia RS232 inviando un carattere Ascii "?" (vedere pag. 13). Se si utilizza l'Orbis per creare una rappresentazione grafica dei dati, assicurarsi che lo strumento sia in modalità normale e non in modalità Max.

Per inviare in modo continuo i dati a un PC premere e mantenere premuto il tasto **TXD** per almeno 2 secondi, quindi rilasciarlo. A questo punto appare sul display il simbolo "TX" ad indicare che la trasmissione dei dati è in corso. Per interrompere la trasmissione premere nuovamente il tasto **TXD**: il simbolo TX scompare dal display.

La trasmissione in continuo dei dati inizia solamente quando si supera il 2% del fondo scala dello strumento per evitare l'invio di dati inutili.

Funzioni speciali


Retro-illuminazione del display

È possibile attivare la retro-illuminazione del display per una migliore visibilità. Premere e mantenere premuto il tasto RESET mentre si accende l'Orbis con il tasto . La retro-illuminazione è ora attiva. Alla successiva accensione dello strumento la retro-illuminazione verrà automaticamente disattivata.


Quando la retro-illuminazione è attiva il consumo delle batterie è doppio.

Auto-spegnimento

Per preservare la durata delle batterie è possibile attivare la funzione di auto-spegnimento. L'Orbis si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività oppure dopo 5 minuti dall'ultimo rilevamento superiore al 2% del fondo scala.


Premere e mantenere premuto il tasto **ZERO** mentre si accende l'Orbis con il tasto . Il simbolo "Ao" appare sul display ad indicare che la funzione è attiva. Alla successiva accensione dello strumento la funzione resterà attiva. Per disattivarla ripetere la procedura effettuata per attivarla.

Inversione del display

In certi casi può essere utile invertire la visualizzazione del display in modo che l'operatore possa leggerlo con più facilità. Per invertire la visualizzazione premere e mantenere premuto il tasto **MAX** mentre si accende lo strumento con il tasto . Alla successiva accensione dello strumento la visualizzazione rimarrà invertita. Per disattivare la funzione ripetere la procedura effettuata per attivarla.

Blocco e sblocco Modalità Max.

Dopo aver scelto la modalità Max da utilizzare, è possibile bloccarla disabilitando il tasto MAX per evitare che l'uso accidentale del tasto generi cambiamenti nella visualizzazione prescelta.


Scegliere la modalità Max e spegnere lo strumento. Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti **RESET** e **MAX** mentre si accende lo strumento con il tasto . Il display visualizzerà la dicitura "MAX KEY LOCKED" fino a che non verranno rilasciati i due tasti. Il blocco della modalità Max è ora attivo.

Per sbloccare la modalità Max, ripetere la procedura come sopra. Il display visualizzerà la dicitura "MAX KEY UNLOCKED" fino a che non verranno rilasciati i due tasti. Il tasto MAX è ora attivo.

Blocco e sblocco Unità di misura


Dopo aver scelto l'unità di misura da utilizzare, è possibile bloccarla disabilitando il tasto **UNITS** per evitare che l'uso accidentale del tasto generi cambiamenti nella visualizzazione prescelta.

Scegliere l'unità di misura e spegnere lo strumento.

Premere e mantenere premuti contemporaneamente i tasti **RESET** e **UNITS** mentre si accende lo strumento con il tasto . Il display visualizzerà la dicitura "UNITS KEY LOCKED" fino a che non verranno rilasciati i due tasti. Il blocco dell'unità di misura è ora attivo.

Per sbloccare l'unità di misura ripetere la procedura come sopra. Il display visualizzerà la dicitura "UNITS KEY UNLOCKED" fino a che non verranno rilasciati i due tasti. Il tasto **UNITS** è ora attivo.

Rimozione del segno meno per le misurazioni in senso antiorario


Per differenziare le misurazioni in senso orario da quelle in senso antiorario, quando vengono trasmesse a una periferica, i risultati in senso antiorario sono preceduti dal segno meno. Per rimuovere il segno meno premere e mantenere premuto il tasto **TXD** mentre si accende lo strumento con il tasto . Il display visualizzerà TX SIGN ON e OFF. Se viene selezionato ON lo strumento trasmetterà le letture in senso antiorario precedute dal segno meno. Utilizzare il tasto **TXD** per scegliere ON o OFF e il tasto **RESET** per conferma.

Il display ritornerà al menu principale. Se si ha il sospetto che la cella a torsione abbia subito un sovraccarico, è possibile verificarne immediatamente lo stato.

Evidenti sintomi di un sovraccarico della cella potrebbero essere (a) la visualizzazione del simbolo OL (b) un segnale acustico (c) la barra grafica visualizzata nonostante il carico sia nullo.


Test diagnostico

Uno strumento che mostra sintomi di sovraccarico può essere inaffidabile e non più preciso. Contattare il Rivenditore.

Posizionare lo strumento orizzontalmente su una superficie piana. Premere e mantenere premuto il tasto **UNITS** mentre si accende lo strumento con il tasto .

Il display visualizzerà il Test diagnostico come in Fig. 4

Fig. 4



Il valore percentuale di offset fornisce una indicazione delle condizioni della cella ed è definito come la differenza percentuale fra lo zero ideale e la lettura attuale della cella.

Se la % di offset è compresa fra 5% e 10% contattare il Fornitore per una eventuale ricalibrazione dell'Orbis.

Se la % di offset supera il 10% contattare il Fornitore per la sostituzione della cella.

I valori di riferimento sono solo indicativi. La ricalibrazione o la sostituzione deve essere valutata in base alle caratteristiche specifiche della cella integrata nello strumento.

Oltre alla percentuale di offset il display visualizza anche il numero di sovraccarichi subiti dalla cella in senso orario e antiorario.

I sovraccarichi, in entrambi i sensi, vengono registrati quando la cella subisce un sovraccarico superiore al 50% della capacità totale (carico applicato 9Nm).

Premere il tasto **MAX** per uscire dalla funzione.

Tabella comandi RS232: Configurazione

E' possibile effettuare una configurazione remota del settaggio dell'Orbis inviando i seguenti comandi RS232:

Character in ASCII	Decimal	Hexadecimal	Function
M	77	0x4D	Current mode
U	85	0x55	Current units
C	67	0x43	Torque sensor capacity
@	64	0x40	Configuration status request
*	42	0x2A	Continuous transmit
r	114	0x72	Normal Screen
s	115	0x73	Dual Max
t	116	0x74	Max Clockwise
u	117	0x75	Max Counter-clockwise
a	97	0x61	N.m
b	98	0x62	N.cm
c	99	0x63	mN.m
d	100	0x64	gf.cm
e	101	0x65	kgf.cm
f	102	0x66	kgf.m
g	103	0x67	ozf.in
h	104	0x68	lbf.ft
i	105	0x69	lbf.in
?	63	0x3F	Transmit the current reading
CTRL a	1	0x01	TXD key
CTRL b	2	0x02	UNITS key
CTRL c	3	0x03	MAX key
CTRL d	4	0x04	RESET key
CTRL e	5	0x05	ZERO key

Comandi risposta RS232

E' possibile effettuare una interrogazione remota dell'Orbis inviando i seguenti comandi RS232. Questa opzione fornirà i settaggi configurati.

Comando: M

Response	Orbis Display Mode
Normal	Normal Mode
MaxC	Max Counter-clockwise
MaxT	Max Clockwise
MaxDual	Dual Max Screen

Comando: U

Response for Torque Sensor
N.m
N.cm
mN.m
gf.cm
kgf.cm
kgf.m
lbf.ft
lbf.in
ozf.in

Comando: C

La capacità della cella di torsione, nell'unità di misura corrente.

Nota: il simbolo 'xxxx' verrà trasmesso se la cella non è calibrata o se ha subito seri danni. Contattare il vostro Rivenditore.

Comando: @

Quando tutte le funzioni sono OFF e l'Orbis è settato come da default, riceverete la seguente lista di informazioni:

Response	Explanation of Response
ORBIS	Gauge type
6N.m	Torque sensor size in N.m as per transmitting 'C'
V01	Version number
Normal	Mode of operation as per transmitting 'M'
N	Units of operation as per transmitting 'U'

Function	Default Setting
TXD -SIGN	OFF
BACKLIGHT	OFF
AUTO-OFF	OFF
INVERT	OFF

TXD-SIGN 1 - funzione

TXD-SIGN 1	
1	Transmit minus sign, ON or OFF

BACKLIGHT 1 - funzione

BACKLIGHT 1	
1	Backlight enabled, ON or OFF


AUTO-OFF 1 - funzione

AUTO-OFF 1	
1	Auto-off time, OFF or 5 mins


INVERT 1 - funzione

INVERT 1	
1	Display inverted, ON or OFF


DIMENSIONI



Vista laterale



Vista dall'alto



Diametri di serraggio: 10 ÷ 190 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

CAMPI E UNITA' DI MISURA

Campi di misura: 0 - 6N.m, 0 - 60kgf.cm, 0 - 53lbf.in

Unità di misura: N.m, N.cm, mN.m, gf.cm, kgf.cm, kgf.m, lbf.ft, lbf.in, ozf.in

PRECISIONE

± 0.5% del fondo scala

Temperatura di calibrazione: 20°C ± 2°C

Temperatura operativa: 10°C - 35°C

OUTPUT

- RS232-C 9600 baud rate, 8 bits, 1 bit Start, 1 bit Stop, nessuna parità
- Uscita dati Digimatic (BCD)
- Analogica 0V a carico nullo, approssimativamente ± 1,5V a carico massimo, senso orario e antiorario

ALIMENTATORE CARICA-BATTERIE

L'alimentatore carica-batterie fornito in dotazione è a corrente continua.

Ingresso: 230V – 50Hz (110V – 60Hz a richiesta)

Uscita: 9V – 100mA

Spinotto alimentatore: Centro = positivo Esterno = negativo

PROTEZIONE

L'Orbis ha un grado di protezione IP54.

Nota: questa protezione IP è garantita solo se non sono collegati l'alimentatore o eventuali cavi di comunicazione e purchè siano inseriti i cappucci in gomma a protezione dello spinotto di alimentazione e dello spinotto di trasmissione.

Cavi di collegamento

Sono fornibili, a richiesta, i seguenti cavi di collegamento a periferiche:

Cable	Mecmesin Part Number
Orbis to RS232 (9-pin D-type)	351-054
RS232 (9-pin D-type) to USB converter kit	432-228
Orbis to Digimatic (Mitutoyo 10-way IDC)	351-055
Orbis to Analogue	351-057

Disposizione pin dello spinotto femmina a 15 pin D-type:

Pin Out:	
1	Analogue Output
2	RS232 Transmit
3	RS232 Receive
4	Digimatic Clock Output
5	Digimatic Ready Output
6	not used
7	not used
8	not used
9	not available
10	Ground
11	Digimatic Request Input
12	Digimatic Data Output
13	not used
14	not used
15	not used

Altri prodotti Mecmesin...

Tornado

Il Tornado è un sistema di controllo di alta precisione particolarmente indicato per i laboratori controllo qualità. Oltre alle funzioni base del modello Orbis, consente di:

- effettuare prove su chiusure Tamper-Evident per il rilevamento contemporaneo dei due picchi "slip" e "bridge".
- scegliere fra 4 modelli: capacità 1,5Nm, 3Nm, 6Nm e 10Nm
- gestire fino a 5 campi di tolleranza/allarme con segnalazione sonora/luminosa
- memorizzare fino a 500 letture



Vortex-i

Il Vortex-i è un sistema di misura motorizzato per prove di torsione interamente computerizzato. Il software di gestione Emperor consente di inserire e memorizzare sia i comandi per l'esecuzione dei test che le relative funzioni di calcolo. Il grafico ottenuto permette di visualizzare l'esito sia di un singolo test che di test multipli sovrapposti o ciclici.



Per esaminare l'intera gamma di strumenti ed accessori Mecmesin consultate il nostro sito www.gdm-italy.it

MultiTest-x

Il MultiTest-x è un sistema di misura motorizzato con console per prove di trazione e compressione particolarmente indicato per l'uso in produzione. Il pannello di comando con tastiera alfanumerica consente di inserire e memorizzare fino a 30 programmi con le relative funzioni di calcolo. Sono disponibili 5 modelli: monocolonna da 1kN, 2,5kN, 5kN e doppia colonna da 10kN e 25kN.



MultiTest-i

Il MultiTest-i è un sistema di misura motorizzato per prove di trazione e compressione interamente computerizzato. Il software di gestione Emperor consente di inserire e memorizzare sia i comandi per l'esecuzione dei test che le relative funzioni di calcolo. Il grafico ottenuto permette di visualizzare l'esito sia di un singolo test che di test multipli sovrapposti o ciclici.

Sono disponibili 5 modelli: monocolonna da 1kN, 2,5kN, 5kN e doppia colonna da 10kN e 25kN.

Mecmesin

testing to perfection

Over 30 years experience in force & torque technology

Formed in 1977, Mecmesin Ltd is today widely regarded as a leader in force and torque technology for quality control testing in design and production. The Mecmesin brand stands for excellent levels of performance and reliability, guaranteeing high quality results. Quality control managers, designers and engineers working on production lines and in research laboratories worldwide rely upon Mecmesin force & torque measurement systems for a range of quality control testing applications, which is almost limitless.

Visit us on the web at
www.mecmesin.com

Head Office

Mecmesin Limited

Newton House, Spring
Copse Business Park,
Slinfold, West Sussex,
RH13 0SZ, United Kingdom.
e. sales@mecmesin.com
t. +44 (0) 1403 799979
f. +44 (0) 1403 799975

North America

Mecmesin Corporation

45921 Maries Road,
Suite 120, Sterling,
Virginia 20166, U.S.A.
e. info@mecmesincorp.com
t. +1 703 433 9247
f. +1 703 444 9860

Asia

Mecmesin Asia Co. Ltd

9/1 Chaiyo Building, 11th Floor,
Room 1106, Rama 9 Road, Huaykwang,
Bangkok, 10310, Thailand.
e. sales@mecmesinasia.com
t. +66 2 247 46 81
f. +66 2 247 46 82

China

Mecmesin (Shanghai) Pte Ltd

Unit 1308 Da Lian Road,
No. 970 (Hi Shanghai Building 9),
Yang Pu District, Shanghai,
People's Republic of China.
e. sales@mecmesin-china.com
t. +86 21 3377 1733 / 1755
f. +86 21 3377 1766



431-262-03-L05

MT 60/08

RIVENDITORE AUTORIZZATO